

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: PVT MAQUINAS AGRICOLAS LTDA					
ENDEREÇO: RODOVIA RS 463				Nº:	S/N
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL		CIDADE:	TAPEJARA	CEP:	99950000
CONTATO: EMERSON		FUNÇÃO:		FONE:	0
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO	
17.4 kgf/cm²	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO		020212024	
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático				
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS					
PRIMADA		COLÉTIVA ()		INDEPENDENTE ()	
MEDIDOR		ANDAR ()		TERREO ()	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
6 kgf/cm²	DURAÇÃO 60 MIN	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO					
PRESSÃO		DURAÇÃO		TEMPO	
mmCA:					
CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS					
TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO		TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO			
020612024					
REDE CONECTADA					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
1.5 kgf/cm²	DURAÇÃO 30 MIN	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
OBSERVAÇÕES					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
ASSINATURAS			CARIMBO (FORNECEDOR)		
Emerson KROTH NOME DO CLIENTE RG: X80Q2282X18			Flávio Pedroso NOME DO FUNCIONÁRIO RG: 3596265		
Data Início Teste: 20/07/2024			Data Finalização Teste: 20/07/2024		
ULTRAGAZ			GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIÚ - SC		