

ultragaz**REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE**CÓDIGO: RG-CO.32.04
REVISÃO: 04

CLIENTE: DILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALÇADO LTDA
 ENDEREÇO: RUA GENERAL DALTRO FILHO Nº: 2281
 BAIRRO: CANUDOS CIDADE: NOVO HAMBURGO CEP: 93542003
 CONTATO: FUNÇÃO: FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO MANÔMETRO |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------|
| 13,4 kg/cm ² | DURAÇÃO | <input checked="" type="checkbox"/> APROVADO | <input type="checkbox"/> REPROVADO | 020212024 |
| <input type="checkbox"/> Hidráulico | <input checked="" type="checkbox"/> Pneumático | | | |

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

| | | |
|---------|--------------|------------------|
| PRUMADA | COLETIVA () | INDEPENDENTE () |
| MEDIDOR | ANDAR () | TERRÇO () |

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | |
|------------------------|--------------------|--|------------------------------------|
| 6,0 kg/cm ² | DURAÇÃO 60 minutos | <input checked="" type="checkbox"/> APROVADO | <input type="checkbox"/> REPROVADO |

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

| mmCÁ: | PRESSÃO | DURAÇÃO | TEMPO |
|-------|---------|---------|-------|
| | | | |

| Nº DO APTO / PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO APTO / PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO APTO / PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS | |
|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | APROVADO | REPROVADO | | APROVADO | REPROVADO | | APROVADO | REPROVADO | X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO | () TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO |
| | | | | | | | | | | 020612024 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

REDE CONECTADA

| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | |
|------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 1,5 kg/cm ² | DURAÇÃO 30 min | <input checked="" type="checkbox"/> APROVADO | <input type="checkbox"/> REPROVADO |

OBSERVAÇÕES**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.
 No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS

CARIMBO (FORNECEDOR)

| | | |
|---|---|--|
| <i>Taula de B. Pozzo</i> NOME DO CLIENTE RG: 6084575908 | <i>[Assinatura]</i> NOME DO FUNCIONÁRIO RG: 10445023201 | 12-507-499/0001-0 GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 Data Finalização teste - CEP: 88.337-220-1 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC |
| Data Início Teste: 02.10.2017 | | ULTRAGAZ |