ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	DI RODEIO BAR E RESTAURANTE E ESPETARIA LTDA ME				
ENDEREÇO:	AVENIDA SANTA RITA			Nº:	648
BAIRRO:	CENTRO	CIDADE:	NOVA SANTA RITA	CEP:	92480000
CONTATO:	FABIANO	FUNÇÃO:		FONE:	0

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4Kgf	DURAÇÃO 15min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	KIT 2511/24
[ ] Hidraulico	[X] Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
60KGF/m²	DURAÇÃO 60 MINUTOS	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/24			

REDE CONECTADA 0206/24

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 Kgf	DURAÇÃO 30min	[ ] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS		CARIMBO/ESTAMPA DO FUNCIONÁRIO
Fabiano A. Viegas	Tailor de Paula	TRANSPORTES DE GÁS EIRELI R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526 B. LINEARIO CAMBORIÚ - SC
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	
RG: 7093135017	RG: 6084575908	

Data Início Teste: 16/8/24 Data Finalização Teste: 16/8/24

ULTRAGAZ