ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	MOLON PERIN RESTAURANTE LTDA ME			Nº:	7488
ENDEREÇO:	RODOVIA RS 122			CEP:	90540030
BAIRRO:	PIONEIRO	CIDADE:	CAXIAS DO SUL	FONE:	
CONTATO:	CESAR	FUNÇÃO:			

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4Kgf	DURAÇÃO 15min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	KIT 2470/24
[ ] Hidráulico	[X] Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
60 KGF/cm²	DURAÇÃO 60 minutos	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS

(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
02/06/2024			

REDE CONECTADA 02/06/2024

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5Kgf.	DURAÇÃO 30 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
Vanda Perin	Paula de B. B. [illegible]	GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GAS EIRELI R. 1500, 820 – SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO – CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIÚ – SC
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	
RG: 3923619600 4	RG: 6084575 9 [illegible]	

Data Início Teste: 30/07/24 Data Finalização Teste: 30/7/24

ULTRAGAZ