ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE: RESTAURANTE PERIN LTDA ME — Nº: 1701
ENDEREÇO: RUA DR MONTAURI
BAIRRO: APARECIDA — CIDADE: FLORES DA CUNHA — CEP:
CONTATO: CESAR PERIN — FUNÇÃO: — FONE: /

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kgf	DURAÇÃO 15 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	KIT 2510/24
[ ] Hidraulico	[X] Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA /	COLETIVA ( ) /	INDEPENDENTE ( ) /
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 KGFcm	DURAÇÃO 60 MIN	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/24			

REDE CONECTADA MAN 0206/2024

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,3 KGFcm	DURAÇÃO 15 MIN	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possiveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possiveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
Alessandro Molon Perin	Wagner Coprini	12.507.499/0001-07 GRANSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GAS EIRELI R. 1500, 820 – SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO – CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIU – SC
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	
RG: 2113655506	RG:	

Data Início Teste: 26/07/24 — Data Finalização Teste: 26/07/24

ULTRAGAZ