ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO SAMANBAIA
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO Nº: 768
BAIRRO: CENTRO CIDADE: PELOTAS CEP: 96015000
CONTATO: GILBERTO LUIS FUNÇÃO: / FONE: /

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kgf	DURAÇÃO 15 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	KIT 2477/24
[ ] Hidraulico	[X] Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
60 Kgf	DURAÇÃO 60 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/2024			

REDE CONECTADA 0206/2024

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
15 Kgf	DURAÇÃO 30 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
NOME DO CLIENTE RG: GILBERTO L. A. GARCIA.	NOME DO FUNCIONÁRIO RG: 5062997381	GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI 12.507.499/0001-07 R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data Início Teste: 08/08/24 Data Finalização Teste: 08/08/24

CPF 098923110-00

ULTRAGAZ