ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	CONDOMINIO EDIFICIO TIMBAUVA				
ENDEREÇO:	RUA VICENTE DA FONTOURA			Nº:	2035
BAIRRO:	SANTA CECILIA	CIDADE:	PORTO ALEGRE	CEP:	90640003
CONTATO:	PRISCILA	FUNÇÃO:		FONE:	5199682014

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 KgF	DURAÇÃO 15 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	KIT 2474/24
[ ] Hidraulico	[X] Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
60 KgF	DURAÇÃO 60 MINUTOS	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/24			

REDE CONECTADA 0206/24

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 KgF	DURAÇÃO 30 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possivel, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS	CARIMBO (FORNECEDOR)
PRISCILA SIMAS NOME DO CLIENTE RG: 6060525042	Tailor de B Pereira NOME DO FUNCIONÁRIO RG: 6034575908	12.507.499/0001-07 GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI R. 1500. 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIÚ - SC

Data Início Teste: 14/8/24 Data Finalização Teste: 14/8/24

ULTRAGAZ