

JUSTI COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA

RUA BORGES DE MEDEIROS, 515

CENTRO

CEP: 95320-000

NOVA PRATA - RS

Fone: (54)3242-9300

justirs@justiweb.com.br



## Laudo Técnico

### Dados do cliente

NOME	ADEMIR ANTONIO BOTH
CPF/CNPJ	575.345.510-72
CIDADE	Bento Gonçalves
ENDEREÇO	BR470, KM194
CONTATO	Ademir (54) 99999-7871

### Dados do equipamento

MODELO	MOTOGERADOR BUFFALLO - BFG 3500 7CV PART. MANUAL
--------	--

**Motivo do conserto:** De acordo com o que foi relatado pelo cliente ao deixar o produto para análise, só mencionou que não gerava energia. Após análise técnica, foi constatado que o produto foi submetido à sobrecarga (uso a maior do que o produto consegue suprir), não caracterizando defeito de fabricação. As peças a serem trocadas foram fornecidas pelo fabricante, em cortesia comercial. Após substituídas, o equipamento foi montado, testado e encontra-se funcionando em sua perfeita normalidade. No ato da retirada o cliente será orientado como fazer a operação correta do equipamento

Cliente

*Ademir Both*

48 897 828/0001-10

JUSTI Serviços e Manutenção  
Assistência Técnica - Justi  
Agrícola Ltda

Rua Flores da Cunha, 481

Centro

Nova Prata, 15 de fevereiro de 2024 - NOVA PRATA - RS



# ORDEM DE SERVIÇO



JUSTI SERVICOS E MANUTENCAO AGRICOLA LT  
 48897828000110  
 FLORES DA CUNHA 481  
 NOVA PRATA 95320000

Data: 14/02/2024 17:33  
 Etapa: Finalizado

**Cliente:**  
 ADEMIR ANTONIO BOTH  
 54991255832

**Equipamento:**  
 MOTOGERADOR BUFFALLO - BFG 3500 7CV  
 PART. MANUAL  
 20230403516

### Ocorrência

GERADOR COMPRADO NA INTERNET E TRAZIDO PARA CONSERTO NA JUSTI.  
 CLIENTE AFIRMA QUE RECEBEU O GERADOR NÃO FUNCIONANDO

NAO GERA TENSAO

### Produtos

Técnico	Códig	Produtos	Local	NCM	Cód. Forn.	Un.	Qtd.	Unit.	Total
---------	-------	----------	-------	-----	------------	-----	------	-------	-------

Subtotal:

### Eventos

### Conferência

Total da OS

Data/hora de impressão:  
 15/02/2024 14:03

Ao assinar este documento a pessoa concorda e está ciente com todos os dados informados nesta ORDEM DE SERVIÇO, sendo assim também concorda que é funcionário, proprietário ou o próprio cliente identificado acima. E também declara ter retirado o equipamento de nossa assistência técnica, bem como não ter quitado os valores acima listados. Por essa ocorrência ainda não foram emitidas notas fiscais

Ademir Both  
 Nome de quem retirou

Ademir  
 Assinatura