ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE: PORTO 5 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA

ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº: 938

BAIRRO: GOTUZZO CIDADE: PELOTAS CEP: 96050500

CONTATO: MAX FUNÇÃO: — FONE: 81286874

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 KgHF	DURAÇÃO 15 min ☐ Hidraulico ☒ Pneumático	☒ APROVADO	☐ REPROVADO	0202/24

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 KgHF	DURAÇÃO 60 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/24			

REDE CONECTADA 02/06/2024

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 KgHF	DURAÇÃO 30 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS	CARIMBO (FORNECEDOR)
NOME DO CLIENTE RG: 1688008 6 NOME DO FUNCIONÁRIO RG: 5062997381	12.507.499/0001-61 GRAINS PALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data Início Teste: 25/07/24 Data Finalização Teste: 25/07/24

ULTRAGAZ