ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	R ORIGEM ALIMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	ESTRADA VEREADOR OSCAR HORN				
BAIRRO:	CANUDOS	CIDADE:	NOVO HAMBURGO	Nº:	1520
CONTATO:	ROSANGELA	FUNÇÃO:		CEP:	93544000
				FONE:	0

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kg/cm2	DURAÇÃO	15 min			
☐ Hidraulico	☒ Pneumático		☒ APROVADO	☐ REPROVADO	0202/2024

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
60 KGF cm2	DURAÇÃO 60 MINUTOS	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
☒ TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/2024			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
15 KGF cm2	DURAÇÃO 15 MINUTOS	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS		T CARIMBO (FORNECEDOR)
Katia Lorena	Katia	CRA INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE GAS EIRELI 12.[illegible]/0001-07
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	R. 1500, 870 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIÚ - SC
RG: 5066395206	RG: 6084575908	
Data Início Teste: 28/08/24	Data Finalização Teste: 28/08/24	

ULTRAGAZ