ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	MCR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	DOUTOR LUIZ BASTOS DO PRADO			Nº:	2325
BAIRRO:	CENTRO	CIDADE:	GRAVATAI	CEP:	94010021
CONTATO:	0	FUNÇÃO:		FONE:	0

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
174 Kgf	DURAÇÃO 15min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	KIT 2468/24
[ ] Hidraulico	[X] Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
60KGf/cm²	DURAÇÃO 60MIN	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/2024			

REDE CONECTADA MAN 0206/2024

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5KGf/cm²	DURAÇÃO 30MIN	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação à danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

12.507.499/0001-07

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
Murilo Dias Machado	Siddnei Bocetto	GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	R. 1500, 820 – SALA 2003 BLOCO 80
RG: 037.803.610-60	RG:	E. CENTRO – CEP: 88.330-526
Data Início Teste: 24/07/2024		Data Finalização Teste: 24/07/2024 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

ULTRAGAZ