

ultragazREGISTRO DE VALIDAÇÃO DE PROJETO E
TREINAMENTO

Código: RG-CO.22.02

Revisão: 03

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: RESTAURANTE PERIN LTDA ME

ENDEREÇO: DR MONTAURI

1701

CIDADE: FLORES DA CUNHA

DESENHOS VERIFICADOS

| Número | Data | Revisão | Número | Data | Revisão |
|--------------------------|------------|---------|--------|------|---------|
| 03.0259.2404241657.01-GE | 21/05/2024 | 00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

INFORMAÇÕES DE TANQUES / CENTRAIS

| Nº de Série | Tipo | Data Fabricação | Fabricante | Norma | Nº de Série | Tipo | Data Fabricação | Fabricante | Norma |
|-------------|------|-----------------|------------|-------|-------------|------|-----------------|------------|-------|
| 002615 | B190 | 2024 | ARATIL | 8460 | | | | | |
| 001378 | B190 | 07/09 | ARATIL | 8460 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

TREINAMENTO

Instrutor: Wagner Coprim

Assinatura:

Wagner Coprim

Nome

Função

Assinatura

* Alessandro Maldon Perin

* Administrador

* Alessandro Maldon Perin

CONCLUSÃO

No dia 26 / 07 / 24, foi realizada visita e verificado a execução da instalação conforme projeto e orientado o cliente quanto ao funcionamento da central, considerando, assim o projeto:



VALIDADO

NÃO VALIDADO: _____

ASSINATURAS

Nome do Executante: Wagner Coprim Ass.: Wagner Coprim Data: 26/07/24

Nome do representante do cliente: * Alessandro Maldon Perin

Função/Atividade: * Administrador

Ass.: Alessandro Maldon Perin

Data: 26/07/24

ULTRAGAZ