CLIENTE:	BACHAUS E FARIAS RESTAURANTES LTDA ME				
ENDEREÇO:	BENTO GONCALVES			Nº:	916
BAIRRO:	CENTRO	CIDADE:	CAMAQUA	CEP:	96780048
CONTATO:	Daniel	FUNÇÃO:		FONE:	0

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4Kgf	DURAÇÃO 15min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	0202/2024
[ ] Hidráulico	[X] Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0KGF cm²	DURAÇÃO 60 MINUTOS	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
(V) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/2024			

REDE CONECTADA 0206/2024

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5Kgf	DURAÇÃO 30min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

12.507.499/0001-07

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

GBA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
DANIEL SARINS	Guilherme Borges	R. 1500, 820 – SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO – CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIÚ – SC
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	
RG: 809855621-1	RG: 6084578908	

Data Início Teste: 5 / 8 / 24 Data Finalização Teste: 5 / 8 / 24

ULTRAGAZ