

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04		
CLIENTE:		JUNIOR ARTUS				
ENDEREÇO:		AVENIDA SÃO LEOPOLDO Nº: 108				
BAIRRO:		SÃO LEOPOLDO	CIDADE:	CAXIAS DO SUL	CEP:	95097350
CONTATO:		JUNIOR ARTUS	FUNÇÃO:		FONE:	54 991368888
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)						
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO		Nº DO MANÔMETRO		
DURAÇÃO		APROVADO	REPROVADO			
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input type="checkbox"/> Pneumático	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kit nº série 2479/24		
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS						
PRUMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()				
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()				
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO						
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO				
6,0 bar	60 minutos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO						
PRESSÃO		TEMPO				
mmCA:		DURAÇÃO				
Nº DO APTO PONTU	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO	Nº DO APTO PONTU	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO	CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS		
	APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO	() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
				0206/2024		
REDE CONECTADA						
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPECÇÃO				
1,5 kg/cm²	30 MIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
OBSERVAÇÕES						
INFORMAÇÕES AO CLIENTE						
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível. Não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.						
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.						
ASSINATURAS						
Thatiane Rodrigues Faleiro		CARIMBO E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI				
RG: 102387485297		B-1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 86.330-520 BALNEARIO CAMBORIUSSO				
Data Início Teste: 21/02/24		Data Finalização Teste: 22/03/24				
ULTRAGAZ						