ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	GLAUCIA ZOLDAN				
ENDEREÇO:	RUA JACOB AUGUSTO ADAMY			Nº:	77
BAIRRO:	VILA SUICA	CIDADE:	CANELA	CEP:	95680000
CONTATO:		FUNÇÃO:		FONE:	

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kgf/m²	DURAÇÃO	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	02021/2024
[ ] Hidraulico	[X] Pneumatico			

TIPO DE REDE PARA CONDOMINIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
60 KGF	DURAÇÃO 60 MINUTOS	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS

TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
02061/24			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 KGHF	DURAÇÃO 30 MINUTOS	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS

Matheus Romsdorf Lopes	Paulo Bonelli
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO
RG: 39 427 777-6	RG: 6084572908

CARIMBO (FORNECEDOR)
12.307.493/0001-07
GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI
R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80
B. CENTRO - CEP: 88.330-526
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Data Início Teste: 14 / 08 / 24

Data Finalização Teste: 14 / 08 / 24

ULTRAGAZ