

| | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------|
| ultragaz | | REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE | | CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04 | |
| CLIENTE: GLAM FOOD SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA ME Nº: 348 | | | | | |
| ENDEREÇO: AV BAHIA CEP: 90240550 | | | | | |
| BAIRRO: NAVEGANTES | | CIDADE: PORTO ALEGRE | | FONE: 51 997503472 | |
| CONTATO: PAULA FUNÇÃO: | | | | | |
| REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR) | | | | | |
| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO MANÔMETRO | |
| 17,4 Kgf | DURAÇÃO 15min | | | KIT 2482/24 | |
| <input type="checkbox"/> Hidráulico | <input checked="" type="checkbox"/> Pneumático | <input checked="" type="checkbox"/> APROVADO | <input type="checkbox"/> REPROVADO | | |
| TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS | | | | | |
| PRUMADA | COLETIVA () | INDEPENDENTE () | | | |
| MEDIDOR | ANDAR () | TERREO () | | | |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO | | | | | |
| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | | |
| 6,0 Kgf/cm² | DURAÇÃO 60 minutos | <input checked="" type="checkbox"/> APROVADO | | <input type="checkbox"/> REPROVADO | |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO | | | | | |
| PRESSÃO | | TEMPO | | | |
| mmCA: | | DURAÇÃO | | | |
| Nº DO APTO / PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | Nº DO APTO / PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS | |
| | APROVADO REPROVADO | | APROVADO REPROVADO | () TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO | () TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO |
| | | | | 0206/2024 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| REDE CONECTADA 0206/2024 | | | | | |
| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | | |
| 1,5 Kgf | DURAÇÃO 30 min | <input checked="" type="checkbox"/> APROVADO | | <input type="checkbox"/> REPROVADO | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | |
| | | | | | |
| INFORMAÇÕES AO CLIENTE | | | | | |
| No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP. | | | | | |
| No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP. | | | | | |
| ASSINATURAS | | | CARIMBO (FORNECEDOR) | | |
| Nome do Cliente | | | R. 1500, 820-SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO-CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIU-SC | | |
| RG: 6067576915 | | | RG: 6031575903 | | |
| Data Início Teste: 13/04 | | | Data Finalização Teste: 13/04 | | |
| ULTRAGAZ | | | | | |