

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: ALESSANDRA ABREU SOARES 93426313049					
ENDEREÇO: AV SANTA RITA				Nº: 2071	
BAIRRO: CALIFORNIA		CIDADE: NOSA SANTA RITA		CEP: 92480000	
CONTATO: ALESSANDRA ABREU SOARES 9		FUNÇÃO:		FONE: 51 995794050	
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
17,4 kgf		DURAÇÃO 15 min			
<input type="checkbox"/> Hidráulico		<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático		<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	
KIT 2489/24					
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS					
PRUMADA		COLETIVA ()		INDEPENDENTE ()	
MEDIDOR		ANDAR ()		TERREO	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO					
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,056 kgf		DURAÇÃO 60 minutos		<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO					
PRESSÃO		TEMPO			
mmCA:		DURAÇÃO			
CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS					
(Y) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO		() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO			
0206/24					
REDE CONECTADA 0206/24					
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 kgf		DURAÇÃO 30 min		<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	
OBSERVAÇÕES					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
ASSINATURAS			CARIMBO (FORNECEDOR)		
Elessandra Abreu Soares			GRA INSTALAÇÕES E		
NOME DO CLIENTE			TRANSPORTES DE GÁS EIRELI		
RG: 93426313049			R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80		
RG: 6024575908			B. CENTRO - CEP: 88.330-526		
Data Início Teste: 13/02/24			Data Finalização Teste: 23/02/24		
ULTRAGAZ					