ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	ALIMENTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA				
ENDEREÇO:	ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA			Nº:	1750
BAIRRO:	ZONA POTUARIA	CIDADE:	RIO GRANDE	CEP:	96204040
CONTATO:	Isabel	FUNÇÃO:		FONE:	

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
174 Kgf	DURAÇÃO 15min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	KIT 2492/24
[ ] Hidraulico	[X] Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6.0 Kgf	DURAÇÃO 60 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/24			

REDE CONECTADA 0206/24

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1.5 Kgf	DURAÇÃO 30 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

12.507.499/0001-07

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
Stefany Ostertes		GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIU - SC
RG: 1104426422	RG: 5062897381	

Data Início Teste: 07/08/24 Data Finalização Teste: 07/08/24

ULTRAGAZ