

CLIENTE:	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE JOAO PAULO II			Nº:	170
ENDEREÇO:	RUA JACI ZANIN			CEP:	94814300
BAIRRO:	MARINGA	CIDADE:	ALVORADA	FONE:	
CONTATO:	Parteiro Almeida	FUNÇÃO:			

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)				
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
174 Kgf	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO	KIT 2502/24
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS		
PRUMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1 m/m	DURAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO



REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO	
mmCA:	DURAÇÃO

[illegible]

REDE CONECTADA 0206/24			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
15 bar	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE	
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.	2207-AGD/0001-07
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.	GRÁ INSTALACOES E

ASSINATURAS		CARIMBO (TORNECEDOR)
 NOME DO CLIENTE RG: 6091203810	 NOME DO FUNCIONÁRIO RG: 206707380	TRANSPORTES DE CASACARELI R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data Início Teste: 05/08/24	Data Finalização Teste: 05/08/24
ULTRAGAZ	