

ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04
-----------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------

CLIENTE: INCORPORADORA MARCHET LTDA	Nº: 89
ENDEREÇO: RUA DOUTOR JAIME ROSSLER	CEP: 95170356
BAIRRO: PLANALTO	CIDADE: FARROUPILHA
CONTATO: DANIEL	FONE: 51999115334

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
17.4 kgf	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático	KIT 2465/24	

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS		
PRUMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
60 kgf	DURAÇÃO 60 minutos	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
mmCA:	DURAÇÃO	<input type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS								
Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

REDE CONECTADA 0206/24			
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
15 kgf	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE
12.507.499/0001-07

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS	CARIMBO (FORNECEDOR)
<p><i>Augusto R. Cammelli</i></p> <p>NOME DO CLIENTE</p> <p>RG: 8109408623</p>	<p>R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80</p> <p>B. CENTRO - CEP: 88.330-526</p> <p>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</p>

DATA
<p>Data Início Teste: 27/08/24</p> <p>Data Finalização Teste: 27/08/24</p>

ULTRAGAZ
