ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	LIMBERGER SERVIÇOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA				
ENDEREÇO:	RUA GENERAL TADEUSZ KOSCIUSZKO			Nº:	145
BAIRRO:	IPANEMA	CIDADE:	PORTO ALEGRE	CEP:	91760370
CONTATO:	ROSSELIA	FUNÇÃO:		FONE:	51 998076813

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kgf	DURAÇÃO 15 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO	02021 2024
[X] Hidráulico	[X] Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6 Kgf/cm²	DURAÇÃO 60 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
[X] TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
02061 2024			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 Kgf/cm²	DURAÇÃO 30 min	[X] APROVADO	[ ] REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

112.507.499/0001-07

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
Rosselia Limberger	Francisco Cifó	GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80
RG: 420961327	RG: 1060053958	B. CENTRO - CEP: 88.330-526 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Data Início Teste: 16/09/24 Data Finalização Teste: 20/09/24

ULTRAGAZ