ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	ALA BEFF RESTAURANTE LTDA ME				
ENDEREÇO:	RUA MARECHAL FLORIANO			Nº:	86
BAIRRO:	PIO X	CIDADE:	CAXIAS O SUL	CEP:	95020370
CONTATO:	VOLNEI	FUNÇÃO:		FONE:	54 999801502

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 kgf/cm²	DURAÇÃO 30 minutos	☑ APROVADO	☐ REPROVADO	0202/2024
☐ Hidráulico	☐ Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
60 kgf/cm²	DURAÇÃO 60 minutos	☑ APROVADO	☐ REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/2024			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 kgf/cm²	DURAÇÃO 30 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
Volnei Acevedo	Paulo de B Rosa	GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI 112.507.439/0001-07 R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 S. CENTRO - CEP: 88.330-528 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	
RG: 327237250-49	RG: 6084675948	

Data Início Teste: 22/8/24 — Data Finalização Teste: 22/8/24 — 22/8/24

ULTRAGAZ