

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLE FRANCHE					
ENDEREÇO: RUA MARQUES DO HERVAL				Nº: 336	
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: CAXIAS DO SUL		CEP: 95020260	
CONTATO:		FUNÇÃO:		FONE:	
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO	
<input type="checkbox"/> Hidráulico	DURAÇÃO 15 min <input checked="" type="checkbox"/> Pneumático	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO		0202 / 2024	
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS					
PRUMADA		COLETIVA ()		INDEPENDENTE ()	
MEDIDOR:		ANDAR ()		TERREO ()	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
60 KxHF	DURAÇÃO 60 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO					
PRESSÃO		TEMPO			
mmCA:		DURAÇÃO			
Nº DO APTO. / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	Nº DO APTO. / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO REPROVADO		APROVADO REPROVADO	TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO () TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO	
				0206 / 2024	
REDE CONECTADA					
PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO			
15 KxHF	DURAÇÃO 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO			
OBSERVAÇÕES					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
ASSINATURAS					
Flavio Boras		CARLINO FORNECEDOR		TRANSPORTES REGAS EIRELI	
NOME DO CLIENTE		NOME DO FUNCIONÁRIO		R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80	
RG: 306610647K		RG: 506299738K		B. CENTRO - CEP: 88.330-526	
Data Início Teste: 11/08/24		Data Finalização Teste: 11/08/24		BALNEARIO CAMBORIU - SC	
ULTRAGAZ					