

ultragaz		REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE		CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04	
CLIENTE: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA					
ENDEREÇO: ESTRADA HARMONIA				Nº: SN	
BAIRRO: TEUTONIA		CIDADE: TEUTONIA		CEP: 95890000	
CONTATO: RODRIGO		FUNÇÃO:		FONE: 0	
REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)					
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
DURAÇÃO				Nº DO MANÔMETRO	
<input type="checkbox"/> Hidráulico		<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático		<input type="checkbox"/> APROVADO	
				<input type="checkbox"/> REPROVADO	
				0202/2024	
TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS					
PRUMADA		COLETIVA ()		INDEPENDENTE ()	
MEDIDOR		ANDAR ()		TERREO ()	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTAGIO					
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
DURAÇÃO				<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	
				<input type="checkbox"/> REPROVADO	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTAGIO					
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
DURAÇÃO				<input type="checkbox"/> APROVADO	
				<input type="checkbox"/> REPROVADO	
CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS					
TUBULAÇÃO DE 1º ESTAGIO		() TUBULAÇÃO DE 2º ESTAGIO			
0206/2024					
REDE CONECTADA					
PRESSÃO		TEMPO		SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
DURAÇÃO				<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	
				<input type="checkbox"/> REPROVADO	
OBSERVAÇÕES					
INFORMAÇÕES AO CLIENTE					
No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.					
12-507.499/0004-07					
ASSINATURAS			CARIMBO (FORNECEDOR)		
NOME DO CLIENTE			NOME DO FUNCIONÁRIO		
RG: 33320832082			RG: 5067947381		
Data Início Teste: 04/09/24			Data Finalização Teste: 04/09/24		
ULTRAGAZ					