

| ultragaz | | REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE | | CÓDIGO- RG-CO.32.04 REVISÃO- 04 | |
|---|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| CLIENTE: RAFAEL GUASSELLI MOUTINHO | | | | | |
| ENDEREÇO: RS 407 | | | | Nº: 1961 | |
| BAIRRO: SANTO ANTONIO | | CIDADE: CAPAO DA CANOA | | CEP: 95555000 | |
| CONTATO: XXX | | FUNÇÃO: XXX | | FONE: XXX | |
| REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR) | | | | | |
| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO MANÔMETRO | |
| 13.9 kgf/cm² | DURAÇÃO 15 min | <input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO | | 0202/2024 | |
| <input type="checkbox"/> Hidráulico | <input checked="" type="checkbox"/> Pneumático | | | | |
| TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS | | | | | |
| PRIMADA | COLETIVA () | INDEPENDENTE () | | | |
| MEDIDOR: | ANDAR () | TERREO () | | | |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO | | | | | |
| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | | |
| 6.0 kgf/cm² | DURAÇÃO 60 min | <input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO | | | |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO | | | | | |
| PRESSÃO | | TEMPO | | | |
| mmCA: | | DURAÇÃO | | | |
| Nº DO APTO. PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | Nº DO APTO. PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | Nº DO APTO. PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO |
| | APROVADO REPROVADO | | APROVADO REPROVADO | | APROVADO REPROVADO |
| | | | | | CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS |
| | | | | | () TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO |
| | | | | | () TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO |
| | | | | | 0206/2024 |
| REDE CONECTADA | | | | | |
| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | | |
| 1.5 kgf/cm² | DURAÇÃO 30 min | <input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | |
| INFORMAÇÕES AO CLIENTE | | | | | |
| No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP. | | | | | |
| No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP. | | | | | |
| ASSINATURAS | | | CARIMBO (FORNECEDOR) | | |
| Rafael Guasselli Moutinho | | | GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRE | | |
| NOME DO CLIENTE | | | NOME DO FUNCIONÁRIO | | |
| RG: 94428995 | | | RG: 5062997581 | | |
| Data Início Teste: 12/09/24 | | | Data Finalização Teste: 12/09/24 | | |
| ULTRAGAZ | | | R. 1500-820 SALA 2003 BLOCO 80 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC | | |