ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	CONDOMINIO VICINO				
ENDEREÇO:	AV DOUTOR CARLOS BARBOSA			Nº:	161
BAIRRO:	AZENHA	CIDADE:	PORTO ALEGRE	CEP:	90880001
CONTATO:	XXX	FUNÇÃO:	XXX	FONE:	XXX

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 Kgcm²	DURAÇÃO 15 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO	0202/2024
☐ Hidráulico	☒ Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMINIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTAGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 Kgf/cm²	DURAÇÃO 60 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTAGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
☒ TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/2024			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 Kgf/cm²	DURAÇÃO 30 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
Renato Mendes		112.507.499/0001-07 GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI R. 1500, 820 – SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO – CEP: 88.330-526 BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	
RG: 8086948-57	RG: 5062997581	

Data Início Teste: 09/09/24 Data Finalização Teste: 09/09/24

ULTRAGAZ