ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	R ORIGEM ALIMENTOS LTDA				
ENDEREÇO:	AV SEVERO DULLIUS			Nº:	410
BAIRRO:	SÃO JOÃO	CIDADE:	PORTO ALEGRE	CEP:	90200310
CONTATO:	ANGELICA	FUNÇÃO:		FONE:	0

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
17,4 kgf/cm²	DURAÇÃO 15 min	☒ APROVADO	☐ REPROVADO	0202/2024
☐ Hidráulico	☒ Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 kgf/cm²	DURAÇÃO 60 min	☐ APROVADO	☐ REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
mmCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
☒) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
0206/2021			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 kgf/cm²	DURAÇÃO 30 min	☐ APROVADO	☐ REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS		CARIMBO (FORNECEDOR)
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO	12.567.499/0001-07 GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI
RG: 891 141 061 00	RG: 506 099 738 91	

Data Início Teste: 28/08/24 Data Finalização Teste: 28/08/24

ULTRAGAZ

R. 1500-520 - SALA 2002 B 1060 80
B. CENTRO - CEP: 88.330-526
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC