ultragaz	REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE	CÓDIGO: RG-CO.32.04 REVISÃO: 04

CLIENTE:	CONDOMINIO GRAMADO TERMAS RESORT SPA		
ENDEREÇO:	ESTRADA LINHA AVILA	Nº:	sn
BAIRRO:	CARAZAL	CIDADE: GRAMADO	CEP:
CONTATO:		FUNÇÃO:	FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
	DURAÇÃO			
☐ Hidráulico	☐ Pneumático	[ ] APROVADO	☐ REPROVADO	

TIPO DE REDE PARA CONDOMINIOS

PRUMADA	COLETIVA ( )	INDEPENDENTE ( )
MEDIDOR	ANDAR ( )	TERREO ( )

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
6,0 Kgf/cm²	DURAÇÃO 60 minutos	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO
minCA:	DURAÇÃO

Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO /PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
(X) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
02/06/2024			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 Kgf/m²	DURAÇÃO 30 minutos	☒ APROVADO	☐ REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS | **CARIMBO FORNECEDOR**

x [illegible]	Rianclo Ramos
NOME DO CLIENTE	NOME DO FUNCIONÁRIO
RG: x 123.608.308-03	RG: 026387140-11

112.507.490/0001-07
GRAN INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI
R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80
CENTRO - CEP: 88.330-526
BALNEÁRIO CAMBORIU - SC

Data Inicio Teste: 28/08/24 | Data Finalização Teste: 28/08/24

ULTRAGAZ