

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: **DILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALÇADO LTDA**

ENDEREÇO: **RUA GENERAL DALTRO FILHO 2281** | CIDADE: **NOVO HAMBURGO**

DESENHOS VERIFICADOS

Número	Data	Revisão	Número	Data	Revisão
03.0232.24012339730165	08/01/24	00			

INFORMAÇÕES DE TANQUES / CENTRAIS

Nº de Série	Tipo	Data Fabricação	Fabricante	Norma	Nº de Série	Tipo	Data Fabricação	Fabricante	Norma

TREINAMENTO

Instrutor: <u>Tauã de S. Barros</u>		Assinatura: <u>Tauã</u>
Nome	Função	Assinatura
<u>Tauã de S. Barros</u>	<u>SUPERVISOR</u>	<u>Tauã</u>

CONCLUSÃO

No dia 22 / 10 / 24, foi realizada visita e verificado a execução da instalação conforme projeto e orientado o cliente quanto ao funcionamento da central, considerando, assim o projeto:

VALIDADO
 NÃO VALIDADO: _____

ASSINATURAS

Nome do Executante: Tauã de S. Barros Ass: Tauã Data: 22/10/24
 Nome do representante do cliente: [Assinatura]
 Função/Atividade: 2 SUPERVISOR ASS:1 Data: 22/10/24