

REGISTRO DE INSPEÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

CÓDIGO: RG-CO.32.02

				REVISAU: 08	
RAZÃO SOCIAL:		CÓDIGO ERP:	BASE INSTALADA	A: OS:	
LA CASA PIZZARIA LTDA ME			240624	47900 328443	
DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO					
Itens a verificar	Situa	Situação de Inspeção		Situação de re-inspeção	
	(A/R/NA)	Data	(A/R/NA)	Data	
ART					
Laudo (Quando aplicável)		Nome) N	Nome	
Cópia*					
RG-CO.22.01 – Planejamento e Inspeção do Projeto	1		7 Ka		
RG-CO.22.02 – Validação de Projeto		Visto do responsável		Visto do responsável	
RG-CO.22.04 – Regis tro de Inspeção Prévi (Para <u>Turnkey</u>) RG-CO.22.05 – Regis tro de Projeto –	1				
Levantamento Técnico - (Para Turnkey)					
DOCUMENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO					
Itens a verificar	Situaç	Situação de Inspeção		Situação de re-inspeção	
	(A/R/NA)	Data	(A/R/NA)	Data	
RG-CO.32.01 — Irs peção Final de Irs talação	5				
RG-CO.32.03 – Entrega da Documentação o AR Correios ou E-mail de envio ao cliente	uı .				
RG-CO.32.04 - Teste de Estanqueidade		Nome		Nome	
ART de montagem / tes te de es tanqueidade	ž				
ART Civil (quando aplicável)		Visto do responsável		Visto do responsável	
ART elétrica (quando aplicável)					
Foto da central de GLP datada					
DOCUMENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO					
Itens a verificar	Situaç	Situação de Inspeção		Situação de re-inspeção	
	(A/R/NA)	Data	(A/R/NA)	Data	
Prontuário		142200000		2-277	
Registro de segurança		Nome		Nome	
Relatório (exame interno, externo e hidrostático)	-	Visto do responsável		Visto do responsável	
*O projeto deve conter: Memorial descritivo, executivo de montagem, planta baixa e isométrico (Ver IT-CO.32.0005) (A- Aprovado, R- Reprovado, NA – Não Aplicável)					
Observação:					

ULTRAGAZ