

ultragaz**REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE**CÓDIGO: RG-CO.32.04
REVISÃO: 04

CLIENTE: DUQUE DE MILAO HOTEL LTDA EPP
 ENDEREÇO: AV ASSIS BRASIL Nº: 7675
 BAIRRO: SARANDI CIDADE: PORTO ALEGRE CEP: 91140001
 CONTATO: FUNÇÃO: FONE:

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
1,5 kgf/cm ²	DURAÇÃO 15 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO	0202/2024
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRIMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
0,6 kgf/cm ²	DURAÇÃO 60 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

mmCA:	DURAÇÃO	TEMPO
-------	---------	-------

Nº DO APTO. / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO. / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO. / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO	() TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO
									0206/2024	

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
1,5 kgf/cm ²	DURAÇÃO 1h e 30 min	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

112.507.499/0001-0

ASSINATURAS**CARIMBO (FORNECEDOR)**

<i>Luís Tauris</i> NOME DO CLIENTE RG: 273627362/15	<i>Thomas Lido</i> NOME DO FUNCIONÁRIO RG:	GRATIS INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIREL R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80 B. CENTRO - CEP: 91.320-526 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
---	--	---

Data Início Teste: 30/09/24
Data Finalização Teste: 30/09/24

ULTRAGAZ