| ultragaz | REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE | CÓDIGO: RG-CO.32.04<br>REVISÃO: 04 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE: | EXPERT RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA | | | | |
| ENDEREÇO: | AV FELISBERTO BANDEIRA DE MORAES | | | Nº: | 2405 |
| BAIRRO: | DISTRITO INDUSTRIAL | CIDADE: | SANTA CRUZ DO SUL | CEP: | 96640000 |
| CONTATO: | | FUNÇÃO: | | FONE: | |

**REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)**

| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO MANÔMETRO |
|---|---|---|---|---|
| 17,4 Kgf | DURAÇÃO 15 min | [X] APROVADO | [ ] REPROVADO | 02021/2024 |
| [ ] Hidráulico | [X] Pneumático | | | |

**TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS**

| | | |
|---|---|---|
| PRUMADA | COLETIVA ( ) | INDEPENDENTE ( ) |
| MEDIDOR | ANDAR ( ) | TERREO ( ) |

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO**

| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 6,0 Kgf | DURAÇÃO 60 min | [X] APROVADO | [ ] REPROVADO |

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO**

| PRESSÃO | TEMPO |
|---|---|
| mmCA: | DURAÇÃO |

| Nº DO APTO /PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO APTO /PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO APTO /PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROVADO | REPROVADO | | APROVADO | REPROVADO | | APROVADO | REPROVADO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS | | | |
|---|---|---|---|
| [X] TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO | [ ] TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO | | |
| 02061/2021 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**REDE CONECTADA**

| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 15 Kgf | DURAÇÃO 30 min | [X] APROVADO | [ ] REPROVADO |

**OBSERVAÇÕES**

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

| ASSINATURAS | | CARIMBO FORNECEDOR |
|---|---|---|
| NOME DO CLIENTE | NOME DO FUNCIONÁRIO | 12.507.[illegible]/0001-07<br>GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI<br>R. 1500, QUADRA 2003 BLOCO 80<br>B. CENTRO - CEP 88.330-526<br>BALNEARIO CAMBORIU - SC |
| RG: 034767260 45 | RG: 5862997580 | |
| Data Início Teste: 15/01/24 | | Data Finalização Teste: 15/01/24 |

ULTRAGAZ