| ultragaz | REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE | CÓDIGO: RG-CO.32.04<br>REVISÃO: 04 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE: | CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DA PRAÇA | | | | |
| ENDEREÇO: | RUA MACHADO DE ASSIS | | | Nº: | 1064 |
| BAIRRO: | PARTENON | CIDADE: | PORTO ALEGRE | CEP: | 90620260 |
| CONTATO: | JORGE WAIT | FUNÇÃO: | | FONE: | 51 92556446 |

## REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO MANÔMETRO |
|---|---|---|---|---|
| 17,4 Kgf/cm² | DURAÇÃO 15 min | | | |
| ☐ Hidraulico | ☒ Pneumatico | ☒ APROVADO | ☐ REPROVADO | 02021202L |

## TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

| | | |
|---|---|---|
| PRUMADA | COLETIVA ( ) | INDEPENDENTE ( ) |
| MEDIDOR | ANDAR ( ) | TERREO ( ) |

## REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 6.0 Kgf/cm² | DURAÇÃO 60 min | ☒ APROVADO | ☐ REPROVADO |

## REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

| PRESSÃO | TEMPO |
|---|---|
| mmCA: | DURAÇÃO |

| Nº DO APTO /PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO APTO /PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | | Nº DO APTO /PONTO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APROVADO | REPROVADO | | APROVADO | REPROVADO | | APROVADO | REPROVADO |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS | | | |
|---|---|---|---|
| ( ) TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO | ( ) TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO | | |
| 02061202L | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## REDE CONECTADA

| PRESSÃO | TEMPO | SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO | |
|---|---|---|---|
| 1,5 Kgf/cm² | DURAÇÃO 2 min | ☒ APROVADO | ☐ REPROVADO |

## OBSERVAÇÕES

## INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possivel, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

| ASSINATURAS | | CARIMBO (FORNECEDOR) |
|---|---|---|
| Jorge Wait | Roberto Neves | 42.507.439/0001-07<br>GRA INSTALAÇÕES E<br>TRANSPORTES DE GÁS EIRELI<br>R. 1500, 820 - SALA 2003 BLOCO 80<br>B. CENTRO - CEP: 88.330-526<br>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC |
| NOME DO CLIENTE | NOME DO FUNCIONÁRIO | |
| RG: 2099193911 | RG: | |

Data Início Teste: 21/11/1984 — Data Finalização Teste: 02/12/24

ULTRAGAZ